



Liebe Pfarre St. Nikola,
heute haben wir die Form
aus der Erde genommen.
Es ist wie ein kleines
Wunder, die Glocke steht
da, ist gegossen und voll.
Aber an der Seite und an
der Krone hat sie einen
Gussfehler, aufgrund
dessen ich die Glocke so
nicht freigeben kann.

Auch wenn die Glocke
nun doch noch einmal
gemacht werden muss,
so bin ich froh, dass
niemandem etwas
passiert ist und wir es
"fast" geschafft hätten.

Wegen des Neugusses
melden wir uns, und
fangen sogleich wieder
mit der Glockenform an.

Mit freundlichen Grüßen
Rudolf Perner
Perner Glocken und
Uhren GmbH
Innbruckstr. 15
A 4780 Schärding
Österreich